

Nr. 84173 / 08 SCRP 16.10.2021

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Știrbei Vodă bl. 23A, 26A, 22B, 26B, 26C, 23B / 6 bl./Știrbei Vodă	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea secundară circuit încălzire	19.10.2021 /15.30
	Str.Zagazului bl. 1H, 1G, 2K, 2B, 1F, 2C, 10G, 10H; Str.Borșa bl. 1A, 1B, 2I, 2J, 8D, 8E, 3H, 3A, 8F, 3B, 10E, 10F; Str.Herăstrău bl. 1C, 10B, 10C, 10D; Șos. Pipera bl. 1D, 1E, 2D, 2E, 2F, 3E, 3D, 3C; Str. Moeciu bl. 2G, 8C, 2H, 3G, 3J, 3I, 8A, 8B; Str. Măguricea bl. 3K, 3F, 8H, 8J, 8G; Str. Feleacu bl. 8I, 10A, 10I, 10A; Str. Zăgazului bl. 1J, 2A; Str. Bujorului bl.3G; Str. Elena Caragiani bl. 3A, 3B / bl. 54/ 1 Aviației	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Șos. Pipera bl. 4A, 4B, 5B; Str. Avionului bl. 5C, 5E, 5EPrim, 5F,6A, 6B, 6C, 6D; Str. Borșa bl. 4G, 4F, 4E, 7A, 7C, 7H; Str. Aviației bl. 5D, 5F, 5G, 4C, 4D, 5A, 7B, 6F; Str. Gura Humorului bl. 7F, 7E; Str. Cocovici bl. 7D; Str. Alexandru Șerbanescu bl. 7I, 7K, 7M; Str. Aripilor bl. 6E; Str. Bujorului bl. 7G, 7J/ bl. 34/ 2 Aviației	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Prometeu bl. 14F, 16G, 16D; Str.Aviației bl. 14E, 14D, 15L, 15K, 15M, 15I, 15J, 16E, 16F; Str.Capâlna bl. 15A, 15B, 16H, 16Y, 15J, 16I; Str.Alexandru Șerbănescu. bl. 14A, 14B, 16A; Str.Bujorului bl. 14A, 14B, 16A; 14G Str.Siriului bl. 16J; Str.Alexandru Șerbanescu bl. 14C, 16C, 16L; Str.Avionului bl. 15D, 15F, 15G, 15H, 15E; Str.Aripilor bl. 15C / bl. 35/3 Aviației	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Feleacu bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D; Str.Smaranda Brăescu bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H, 11I; Str. Măguricea bl. 11F, 13D, 13E, 7P; Str.Prometeu bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G; Str.Moeciu bl. 12D; Str.Liliacului bl. 12J, 12K, 13M, 13N; Str.Bujorului bl. 7M, C1A, 11B, 10D; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 7L, 7N; Str.Nicolae Caramfil bl. 11C, 11A; Str.Zăgazului bl. 11G, 12I, 12H, 12A; Str.Elena Caragiani bl. 12D; Str.Șc. Herăstrău bl. 11C, 11A, 11B/ bl. 34/4 Aviației	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Bujorului bl. 17A, 18A, 19A, 19B, 19C, 19J, 19G; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 17B, 19F; Str.Siriului bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E / bl. 14/ 5 Aviației	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Smaranda Brăescu bl. 20F, 20I, 20H, 21I, 21F, 21G, 21H, 22G, 10G; Str.Liliacului bl. 20A, 20B; Str.Alexandru Șerbănescu bl. 20E, 20J, 20H, 22H, 22D, 20D; Str.Bujorului bl. 20I; Str.Herăstrău bl. 21A, 21B, 21C, 21H, 22B; Str.Gen.Burileanu bl. 21E, 20C, 20B; Str.Nicolae Caranfil bl. 21H; Str.Zăgazului bl. 20F, 21F/ bl. 30/ 6 Aviației	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Av.Stâlpeanu bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Str.Sănătescu Nr.28 Vilă / bl. 8+imob 1/Av.Sănătescu	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Bd.Bucureștii Noi bl.C1, A11, A12, 68, 70, 72, 11,13, Vila Dumitrache, Vila Barabancea; Str.Ardealului bl.C2, C3; Str.Băieșu bl.A13; Str. Panciu imob.Nr.11,Nr.1; Str.Subcetate bl.72 imobil. Nr.70 / bl. 11+imob.4 /Bucureștii Noi	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Pieței bl. A8, A6, A7; Str.Șaradei bl. A9, imobil nr.80; Bd.Bucureștii Noi bl. B1, B3; Str.Crinului bl. A3, A4, A5; Str.Surorilor bl. A2; Str.Străbuna bl. A1; Str.Subcetate bl. A10; Str.Lăstarișului bl. B2; Str.Birlogeni imobil Nr.38, instituție / bl. 13+1imob.+2instituii 1/2 Bucureștii Noi	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Jiului bl. 4, 6; Bd.Bucureștii Noi bl. 56, 58F /bl. 4/ 6 București Noi	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Bucureștii Noi bl. 60, 62, 64; Str.Crinului bl. 10, 3 / bl. 5/10 București Noi	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Bucureștii Noi bl. 17, 19/ bl. 2/ 17-19 București Noi	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Froșa Șarandei bl. 33; Bd.Banu Manta bl. 34, 32, 30, 31, imobil Nr.33, 61; Str.Gen.Vlădoianu bl. 35, 36; Str. Maior Câmpeanu bl. 37 / bl. 8+imob. 2/ 1 Banu Manta	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Banu Manta bl. 27, 26, 28, 29, imobil Nr.24; Șos.Nicolae Titulescu bl. 24, 24A, imob.Nr.60, 58; Str. G.Constantinide bl. 24C / bl. 7+ imob. 3/ 2 Banu Manta	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Puțu lui Zamfir bl. 20A; Str.Radu Beller bl.20, 22; Str.Av.Darian bl. 11B, imobil Nr.5,Nr. 3; Str.Av.Protopopescu bl.24; Str.Nicolae Constantinescu bl. 10, 11A, 9, 11, 23; Str.Andrei Popovici bl. 6, 1+1B /bl. 11/Beller Bitolia	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. C, B, A, H, N1; Bd.Ion Mihalache bl. F, E1, E2, G, D; Str.Puțu lui Crăciun imob.Nr.5; Str.Carpați bl. 242; Soveja Nr.73 /bl. 11+2 imob./ D Chibrit	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. M, N, P, R, S; Str.Bucegi imob. Nr.54, 52 /bl. 5+2 imob./ N Chibrit	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. O /bl. 1/ O Chibrit	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Gheorghe Duca bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6; Str.Paul Ionescu imob.Nr. 3; Str.Alex.I.Cuza imobil Nr 37, 41; Str.Griviței instituție /bl.11+1 instit./ 10-22 Duca	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Dinicu Golescu bl. 15, E, F, H, G, B, 23-25/bl. 8/ B Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Băiculești bl.B9, A13, B13, C13; Str.Făurei bl.C9, imob.Nr.6; Str.Hrisovului imob.Nr.3, 4, 2/5 bl.+ 4 imob./ B 13 Jiului	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Str.Petru Poni bl. 1; Str.Gheorghe.Duca bl. 3-11; Cal.Griviței bl. 142; Str.PandeleTărușanu imob.Nr. 18, 6, 14, 6Bis, 12 / 3 bl.+ 5 imob./ 3-11 Duca	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Dinicu Golescu bl.1, 2, 3, 4 /4 bl./ 3 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Dinicu Golescu bl. 5, 6, 7/3 bl./7 Dinicu Golescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Dorobanți bl. 9F, 9E, 9, 9C, 9D, 9B, 9A, 10A, 10B, 10C, 10D; Str.Braziliei imob.Nr.44 /11 bl.+ 1 imob./ 2 Dorobanți	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Dorobanți bl. 11 / 1 bl./ 11 Dorobanți	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Dorobanți bl. 53-57, 59, 61-63 /3 bl./ 61-63 Dorobanți	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Floreasca bl. 1F /1 bl./ Floreasca	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A, 12B; Cal. Dorobanți bl.13 / 3 bl./ 12 Gostat	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Gării De Nord bl. A, C; Cal. Griviței bl. 139; instituție / 3 bl.+ 1 instituție/ A Gara	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Gării de Nord bl. D3, instituție; Cal. Griviței bl. J1 / 2 bl.+ 1 instituție D 3 Gara	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. A, B, C; Str.Chișcani imobil Nr.23, 24, 27, 30 /3 bl.+ 4 imob./ A Grant	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Gării de Nord Nr.2 - instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. I, J, K /3 bl./ K Grivița	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. O, P, R, S; Str.Costache Marinescu imobil Nr. 9, 11, 29; Str.Octav Cocărășcu imobil Nr. 3, 5A, 7, 5, 6, 10, 12, 11, 16, 26, 34, 48A, 35, 39, 20, 42B, 50, 41B, 44, 22, 37, 28, 32; Str.Barițiu imobil Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,13. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36,38; Str.Eclesiarhului imobil Nr. 8, 21; Str.Șoimăreștilor imobil Nr. 8; Str.Lugoj Nr. 46 / 4 bl.+ 59 imob./ R Grivița	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 1B; Str.C-tin Disescu imobil Nr.7/ 1 bl+ 1 imob./148 Grivița	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 3B, 2B, 4B / 3 bl./ 156 Grivița	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 146; Str.Petre Tărușanu imob.Nr.3, 5, 11; Str.Disescu imobil Nr.2A, 2/ 1 bl+ 5 imob./146 Grivița	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 150; Str.Depărățeanu Alexandru imob.Nr.4, 6/ 1 bl.+ 2 imob./150 Grivița	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Hrisovului bl. 1, 2; Str.Pecetei bl. L2 / 3 bl./ Hrisovului	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Mexic bl. 1, I3; Bd.Iancu de Hunedoara bl. 2, 3, I1; Str.Londra bl. 4; Str.Argentina bl. I2; Louis Blanc bl.I 1; Ilie Pintilie instituție / 8 bl+1 inst./1 Ilie Pintilie	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Iacob Negruzzi imob.Nr.45 / 1 imob/ Iacob Negruzzi	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Făurei bl. P11 / 1 bl./ P 11 Jiului	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Dr.Felix bl. 18, 17, 17A, 19; Bd.Banu Manta bl. 19A; Str.Sava Hentia imob.Nr.6 / 5 bl.+1 imob./12-1 Mai	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 1, 2, instituții / 2 bl.+ 2 instit./126-1 Mai	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. 138, 140, 142 / 3 bl./ 140 – 1 Mai	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal.Griviței bl. 1, 2, 3; Str.Florilor bl. 1; Rucăr Nr.5 / 4 bl.+ 1 imob./2 Prefabricate	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 6	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Alexandru Popișteanu bl. 3, 2, 1 / 3 bl./ Popișteanu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Enescu Athanasie bl. 45, 47, 49, 51, 53, 55/ 6 bl./ Palazul Mare	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Aviator Popișteanu Nr.46 instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Andrei Popovici bl. 8, 7, 8A, 7A, imob.Nr.67, 41; Str. Nicolae Constantinescu bl. 15A, 14, 14A, 16, 16A, 13, 15, imob.Nr.60; Str.George Călinescu bl. 17, 17A, 19A, 20B, 20A; Str.Ștefan Protopopescu bl. 3, 4, 2; imob.64; Str.Aricescu D.Constantin bl. 21, 20, Av. Darian Nr.27 / 21 bl.+ 5 imob./Radu Beller	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd.Ion Mihalache bl. C, E, H, B / 4 bl./Locuințe Steaua	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței imob.Nr. 134-136 / 1 bl./ Sora	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Sandu Aldea bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 6 bl./Sandu Aldea	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Știrbei Vodă bl. 21A, 24A, 20B, 23A, 26A, 20C, 22A, 22B, 24B, 24C, 25C, 25D, 26B, 10F2, 10G, 26C, 23B; Str.Berzei bl. 25A, 25B; Cal. Plevnei bl. 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 / 25 bl./Știrbei Vodă	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 14, 14A, 1A, 1, 13,imob.Nr.88A, 88; Bd.Banu Manta bl. 7, 1B, imob.Nr.5; Str.Rudeanu Teodosie bl. 15, 1C; Str.Petru Maior imob.Nr.10; Str.Valea Merilor imob.Nr.5 / 9 bl.+ 5 imob./ 1 Titulescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 21, 20; Cal. Griviței bl. B; Str.Petru Rareș imob.Nr.19-21 / 3 bl.+ 1 imob./2 Titulescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 23, 20, 21A, 21, 22 / 5 bl./9 Titulescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Veronica Micle bl. M5, 1C, imob.Nr. 40, 38, 36Bis; Str.Dr.Felix bl. M4, A1, B1, C2,imob.Nr.53, 12; Șos.Nicolae Titulescu bl. 12, 11B, 11A; Str.Bradului bl. C2 / 10 bl.+5 imob./Veronica Micle	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr.222A; Lainici Nr.5; C-tin Stere Nr.10 / 4 bl.+ 3 imob./6 ACM	Deficitar ÎNC		16.10.2021 /20.00
	Bd. Mărăști Nr. 17 Imobil Mihai Aurel	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Baiculesti bl. B13, C13, A13, B9; Str. Faurei bl.C9, Vila 6;Str.Hrisovului Vila 2, Vila 3,Vila 4;/ 5 bl.+3 vile	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Hrisovului bl.B3,C3,D3, H4, Vila 10, Vila 5, Vila 7B, Vila 9; Str Faurei Vila 7A/4 bl.+5 vile	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Baiculesti bl D9, E13; Intr.Dridu bl.F13A, F13B; Str.Pajura Vila 17, Vila 18-19, Vila 25, Vila 27/ 4 bl.+4 vile	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Faurei bl E3 ; Str.Pajurei bl.F3, G3 /3 bl.	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Pajurei bl.G5, A5, F4;Str.Faurei Vila 11, Vila 12A, Vila 12B,Vila 13 / 3 bl.+4 vile	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Pajurei bl.I3, H3, J3, Vila 23, Vila 24, Vila 30; Intr. Dridu Vila 26A, Vila 28, Vila 29 / 3 bl. + 6 vile	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Intr.Dridu bl. L3, K3, M3 / 3 bl.	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Baiculesti bl. A12	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Baiculesti bl. A1	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Baiculesti bl. A2	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Baiculesti bl. A3	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Faurei bl.P11	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Str.Jiului Nr.163 - Colegiu Tehnic Media, Camine	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 4; Str.C-tin Stere imob.Nr.10 / Modul 4 Prefabricate	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 7,imob.Nr.7 / Modul 7Prefabricate	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. 5; Str.Lainici imob.Nr.5 / Modul 5 Prefabricate	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Mircea Vulcănescu Nr.2- - instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Witting Nr.42/ Modul	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Șos. Nicolae Titulescu Nr. 50-52-- instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str.Gherghel Vasile Nr.2- - instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Mircea Vulcănescu Nr. 88- - instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Bd. Mărăști Nr. 17- Instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Calea Plevnei Nr.142 - instituție	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Str. Carol Knappe Nr.9 instituție - Carol Knappe	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
	Cal. Griviței bl. I / 1 bl./ I Grivița	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1	Cal. Griviței bl. K, L2, L3, J, L1 /5 bl./ J Grivița	Deficitar ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Cal. Griviței bl. 4, 5, 6, 7, imob.Nr.222A; Lainici Nr.5; C-tin Stere Nr.10 / 4 bl.+ 3 imob./6 ACM	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Șos.Nicolae Titulescu bl. 7, 10A, 9A+B, 8, 10, 6, 4, 2, 3; Str.Costin Miron bl. 5A+5B; Str.Alexandru Ioan Cuza imob.Nr.80; Str.Cernat Alexandru imob.Nr.24 / 10 bl.+ 2 imob./3 Titulescu	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Str.Turda bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Str.Cluj bl. 9, 8B, imob.Nr.77-79 / 8 bl.+ 1 imob./1 Turda	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Str.Turda bl. 33, 31, 32, 30A, 30B; Bd.Iordache Golescu bl. 29 / 6 bl./2 Turda	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Str.Chișcani bl. 18, 18A; Str.Iani Buzoiani bl. 16A, 16, imob.Nr.5, 11-13; Str.Ștefan Stoica bl. 17A, 17B, 19, 20 / 8 bl.+ 2 imob./3 Turda	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Cal. Griviței bl. F, N, M, Roșu; Str.Barbu Lăutaru bl. 23, 24, 21, instituție; Str.Radu Popescu bl. 24A, Str.Turda bl. 29B; Str.Radu Greceanu imob.Nr.6, 14 /8 bl.+ 2 imob.+ 1 instit./ 4 Turda	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Str.Sfânta Maria bl. 10A4, 9A; Str.Turda bl. 10A3; Bd.Ion Mihalache bl. 10A1, 10A2, 10, 9, 6, 8 / 9 bl./2-1 Mai	Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30
		Deficitar ÎNC		17.10.2021 /13.30

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
1		Deficitar ACC		16.10.2021/20.00
	Str. I. Câmpineanu bl. 8, 18B / 2 bl. / CT 18 A	Oprire ÎNC	AVARIE canal distanță	16.10.2021/12.00
	Str. I. Câmpineanu bl. 8, 18B	Oprire ÎNC	AVARIE canal distanță	16.10.2021/16.00
2	Șos. Mihai Bravu bl. P7 /1bl/ P7 Foisor	Deficitar INC	Funcționare deficitară a incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/12.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P7A/1 bl / P7A Foisor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Șos. Mihai Bravu bl. P8/1 bl / P8 Foisor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Șos Mihai Bravu bl. P7, P8, P7A; Str.Oborul Nou bl. P10/4 bl. / P10 Foisor.	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Șos.Colentina bl.Almo 1, Almo 2, Almo 3, Almo 4, Almo 5 /5 bl./ ALMO	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str.Grigore Ionescu bl.T8A, T7A , T7B, T7C, T6B; Str.Oțeșani bl.T2, T1, T8B; Str.Brebu bl.T9B, T9A, T10, T11, T5; Str.Antonescu Petre bl.T3A, T3B, T3C; Str.Cristea Mateescu bl.T4A, T6A; Str.Cheile Zănoagei bl.T4B/19 bl. / 1 Cheile Zănoagei	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str.Inginerilor Tei bl.T31B, T30C, T30B, T30A; Str.Berechet bl.T31A; Str.Ghica Tei bl.T32, T33; Cămin.Studentesc/7 bl.+10 imobil / 3 Cheile Zănoagei	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str.Grigore Ionescu bl.T71, T75, T72, T59, T60; Str.Oțeșani bl.T70, T73, T68, T67, T62; Al. Deleni bl.T69, T65, T63; Str.Sf.VasileTei bl.T74, T66, T64; Str.Maica Domnului bl.T56, T57, T58, T54, T55, T52, T53, T51, T50 ;Str.Alexandru cel Bun BL.T61/26 bl. / 4 Cheile Zănoagei	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str.Pâncota bl.12 NORD, 11 Nord, 13/3 bl. / 8 D-na Ghica	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str.Ripiceni bl.4, 5 sc.1, 3; Str.Brașoveni bl.5 sc.2; Str.Nada Florilor bl.6, 6 Carpați,2, 1/7 bl. / Nada Florilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Cal. Moșilor bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A, 31C; Str.Ion Maiorescu bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7; Str.Cenușăresei bl.50, 52; Str.Vaselor bl.34, imob.Nr.3A; Str.Traian bl.30 B, imob.Nr.254; Str.Mihai Eminescu bl.31B ,32/18 bl.+4 imobile/ 1 Moșilor	Deficitar INC	Funcționare deficitară a incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl.62, 58Bis, 54, 48Bis, 56, 60A; Șos.Mihai Bravu bl. 60C, 60B /8 bl/ 2 Moșilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl.25A ,23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18,16 ,21, 21A ,19,17 ;imob.Nr.215A; Bd.Dacia bl.25B; Str.Traian bl.22B, 24; Str.Energiei imob.Nr.7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22/15 bl.+10 imobile / 3 Moșilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl. 47, 47Bis, 49-49A, 51Bis, 53, 55, 45, 45A, 43, 41, 39, 37, 33-35, imob.Nr.257; Str.Rovine bl. 51; Str.Ion Mosi bl. 57A, 57B; Str.Ardeleni bl. 39A/17 bl.+1 imobil / 4 Moșilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl.55 Bis, 59A; Șos.Ștefan cel Mare bl.59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncșoara bl.75, 63, 73; Str.Deda bl.79; Str.Rovine(fost Ion Mosi), bl.65, 67, Biserica – Ion Moși; Str.Făinari bl.69, 71 /14 bl.+1 instituție/ 5 Moșilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl. 9, 3, 1Bis, 1, 11, 11B, 15; Str.Cercului bl.5-7/9 bl. / 6 Moșilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl. 2, 4Bis, 6, 8, 10, 12, 14 ; Bd.Carol I bl. 2Bis/8 bl. / 7 Moșilor	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str. Vidin bl. L5, 51, 50; Str.Aromei bl. L4; L3; Str. Zambilelor bl. L2; C2,,16 63, 61; imobil Opanez L1, 70 72, C1, 71, 73, 75, 77, 74, 79BIS/20 bl.1 imobil / Opanez	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str. Luntrei bl.7, 8A, 8B, 10; Str.Ripiceni bl.11, 12, 6, 9, 5A; Str.Ion Berindei bl.1; Bd.D-na Ghica bl.2, 3, 4, 3A1 /12 bl./ 3 Petricani	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Șos.Ștefan cel Mare bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26; Str.N.Pamfil bl. 29, 32; imobil 38; Str.Tunari bl. 24C, 24D; Str.Ghiociei bl. 30C; Str.Vasile Lascăr bl. 31A, 31B; Str.Galați imob.nr.203/15 bl.+2 imobil/ 3 Ștefan Cel Mare	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
2	Str.Teiul Doamnei bl.8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl.11, 12, 23, 24, 26; Intr.Rondul Bisericii bl.25; Str.Brașoveni bl.15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada Florilor bl.14, 13, 5 ; Str.Lăptari Tei bl. 6/27 bl. / 1 Teiul Doamnei	Deficitar INC		17.10.2021/12.00
	Str.Sf.Nicolae Tei bl.43,44; Str.Cheile Zănoagei bl.34, 35, 42; Str.Teiul Doamnei bl.33,32,31,39,38,37,36,27; Str.Cristea Mateescu bl.35; Str.Petre Antonescu bl.28 ; Str.Sânzieni bl.30; Bd.Ghica Tei bl.41,40 /18 bl./ 2 Teiul Doamnei	Deficitar INC		17.10.2021/12.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
2	Str.Câmpul Moșilor bl.1; Șos.Colentina bl. 2, 3A1, 3A2, 4A, 4, 5; Str.Ziduri Moși bl.6/8 bl. / Ziduri Moși	Deficitar ÎNC	Funcționare deficitară a incalzirii din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/12.00
	Șos.Mihai Bravu bl.P3, P30A, 4, 4Bis, P14, P12, P15Bis, P15, P13; Al. Avrig bl.P4, P5, P6, P18Bis, P30, P18, P19Bis, P19; Str.Pictor Obedeianu imob.Nr.18 / 17 bl. + 1 imobil / 3 Vaselor	Deficitar ÎNC		17.10.2021/12.00
	Bd.Ferdinand bl. E1-E4,G1-G3,imob.Nr.125; Șos.Pantelimon bl. P2, 5D, 5C, 5A, 5B, P1; Str.Popa Lazăr bl. Adversa / 9 bl. + 1 imobil / Mecanica Fina	Deficitar ÎNC		17.10.2021/12.00
	Str.Vatra Luminoasă Vila 71 A / 1 imobil / Vila 71A	Deficitar ÎNC		17.10.2021/12.00
	Șos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambilă Ioniță bl. 33C, 7C, 7D; Str.Azotului bl. 33D / 11 Bl. Cosmos Extindere	Deficitar ÎNC		17.10.2021/12.00
	Str.Vatra Luminoasă bl.W1, W2, C1,imob.Nr.62, 79, 81, 83, 85, 87,64, 89, 97, 91-93, 91, 95; Str.Marinescu Dumitru bl.C2; Str.C-tin Tănase.imob.Nr.1, 5, 3, 9, 17, 13, 19; Str.Ruschița imob.Nr.2; Str.Claudian Laurențiu imob.Nr.42, 40, 53; Str.Niculescu Bazar imob.Nr.40, 42, 28, 32, 44; Str. Paun- Pincio Ion imob.Nr.6 / 4 bl. + 29 imobile / C1 Vatra Luminoasa	Deficitar ÎNC		17.10.2021/12.00
	Cal. Moșilor bl.36, 38, 42, 46, 48, 58, 32, 30A, 31A , 31C; Str.Ion Maiorescu bl.44 ;50 ;40, imob.Nr.37, 7; Str.Cenușăresei bl.50, 52; Str.Vaselor bl.34, imob.Nr.3A; Str.Traian bl.30 B, imob.Nr.254; Str.Mihai Eminescu bl.31B ,32/18 bl.+4 imobile/ 1 Moșilor	Oprire ACC	AVARIE Apa Nova- lipsa apa rece la punctul termic Calea Mosilor nr.291	16.10.2021/15.30
3	Str.Voroneț bl.2,3/2bl./4Theodor Speranția	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE canal distanță	18.10.2021/18.00
	Str. Baba Novac bl. R1,T1,T2,U1 /4 bl./U1	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/10.00
	Bd. Basarabia bl. G10, G10A, G9A, G9, A, B, G7, T1, T2, G7bis; Intr. Muncii bl. C/11bl./2 Baia de Arama	Deficitar ÎNC		17.10.2021/10.00
	Str. Prof. Dr. St. Nicolau bl. S1; Str. Baba Novac bl. S2, S3/3 bl./S1-S3	Deficitar ÎNC		17.10.2021/10.00
	Str. Prof. Dr. Ștefan Nicolau bl. L1; Str. Ion Țuculescu, L2; Str. Baba Novac bl. M1, M2, M3, N1, N2/ 7 bl./M1	Deficitar ACC		17.10.2021/10.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Bd.C-tin Brâncoveanu bl.28,27; Str.Cricovul Sărat bl.13,14,12,11,N27; Str.Nițu Vasile bl.10,11V,25,26; Str.Rezonanței bl.12V,13V,N26 sc.1-6,7,8,14V/ 15 bl. / 2 Nițu Vasile	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/13.00
	Str.Cap.Dinu Paraschiv imob.Stănescu; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.30,29; Str.Cricovul Dulce bl.N16,N21,N17,18,15,16,17,N19,N18; Str.Dona Diana Alexandra bl.19,32,N18; Str.Rezonanței bl.15+16; Str.Secuiilor bl.21,22; Str.Urucu Adrian bl.20 sc.A,B+C,31,N17/institutie / 20 bl. + 1 Imobil / 3 Nițu Vasile	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Șos.Giurgiului bl.C,K,E,B,F; Str.Soiuș bl.L/ institutie/ 6 bl. + 1 Institutie / 2 Giurgiu	Deficitar ACC/ ÎNC		17.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.1; Str.Ghimpați bl. 1T,3,8T,2T,2,3T; Șos.Giurgiului bl.G,N,O,9T,4; Intr.Targu Frumos bl.4T, 7, 5, 6 / 16 bl. / Livada Noua	Deficitar ACC/ÎNC		17.10.2021/13.00
	Str. Ghiță Adamescu bl. 4E; Str. Laloșu bl. 3B, 2E, 3A; Șos. Olteniței bl. 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 2A, 2B; Str. Pometului imob. nr. 41/20 bl. + 1 Imob. / 3 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/13.00
	Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88; Str.Plugarilor bl.94,91; Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcărești bl.87;86,85 B,85A/12 bl. / Plugarilor	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51; Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, Biserica Cărămidarii de Jos ; Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcărești bl.69B,70B,84,83/ 18 bl. + 1 Imobil / 3 Tineretului	Deficitar ACC/ ÎNC		17.10.2021/13.00
	Str.Șos.Olteniței bl.6,5 ,4/ 3 bl./ 1 Oltenița Placare	Deficitar ÎNC		17.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.2A/ 1bl. / 2 A Metalurgiei	Deficitar ÎNC		17.10.2021/13.00
	Bd. Libertății bl. A1 sc.5+4,3,1+2,2; 114 sc.1,2;113,118,A2,116 sc.1,2;117,115; Bd. Regina Maria bl. 119 sc.1,2 / 9 bl./ Izvor Coșbuc	Deficitar ÎNC		17.10.2021/13.00
	Str. C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str. Cuza Voda bl.27B,28; Str. Mocancuței imob.nr.1,3;Str.Poenari bl.13,12;Bd.Tineretului bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3 ; Str.Tohani bl. 29, 30, 33, 31; Str.Trestiana bl. 16, 32, 14, 15, 8A, 8B, 9, 10, 11 / institutie/31 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / 1 Tineretului	Deficitar ÎNC		17.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3; Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47 sc. A, B; 42, 41, 40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20; Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 26 bl. / 2 Tineretului	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/13.00
	Aleea Tebea bl.D13,103,102,101,D10,D11A,D12; Bd.C-tin Brâncoveanu bl.M1/1 ,M2/3,M2/4; Str.Huedin bl.A12; Str.Izv.Crișului bl.A1,D1,A2,A3; Str.Izv.Mureșului bl.A11,D22,D9; Str.Izv.Rece bl.14 A+B; Str.Izv.Trotusului bl.D24,D14,D15 /22 bl. / 2 Zona V	Deficitar ÎNC		17.10.2021/13.00
	Str.Cetatea Veche bl.III/5A,III/5B,III/4; Str.Crevedia bl.17,16; bd.C-tin Brâncoveanu bl.8,9,18,19; Str.Huedin bl.1,3,11,III/21A,7,6,2; Str.Izv.Oltului bl.4,21,III/25,22; Str.Lamotesti bl. 4, 11B, 13, 15, 10, 11A, 14, 62, 5, III/ 21B,12; Str. Semenice bl. 20 sc.1+2,3+4/ 32 bl. / Curcani	Deficitar INC/ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Parincea bl.14 sc.1,2;5,15,9; Șos.Berceni bl.2,3,1 sc.2,4; Șos.Oltenei bl.13,23,1 sc.1;8,7C,6; Str.Ciochina bl.25,2,12,11,10; Str.Oțelarii bl.26; Șos.Berceni bl.16,17 sc.A,B;13 Bis,24; Str.Voila bl.21,22,18,19/ instituție/ 26 bl. / 1 Berceni Oltenița	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Călinești bl.81,15,14,12,13,11; Șos.Giurgiului bl.2B,2A ;1; Str.Grădiștea bl.87,86; str.Tatulești bl.20,18,84,83,82,85/ 17 bl. / 6 Viforita	Deficitar ÎNC		17.10.2021/13.00
	Str.Aleea Nisei bl.I 15;Str. Aleea Terasei bl.R12B,R12A;Str. Bd.Alexandru Obregia bl.I2C,M1,R13B,M5,M6,M7,M8,I 4, M2, R13A,I 1,R14,I 2 B, I2 A; Str.Emil Racoviță bl.U1,R18,R1/instituție/20 bl. + 1 Institutie / 1 Bis Zona I	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Anghel Moldoveanu bl.A1; Str.Ilie Oprea bl.L1,L3; Str.Orăștiei bl.2A,L4; Str.Persani bl.L2; Str.Tudor Gociu bl.C4 sc.2; B sc.1,2+3;C sc.1+3,2; 1/ TOTAL 10 BL / Tudor Gociu	Deficitar ACC/INC		17.10.2021/13.00
	Str.Alunișului bl.11B,11A; Str.Anton Colorian bl.9A; Șos.Oltenei bl.6A sc.3,4,5;7A,11C; Str.Radului bl.8A,10A; Str.Stoian Militaru bl.7B, 6A sc.1,2/ 10 bl. / 2 Oltenița Placare	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13; Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 9 bl. / 7 Zona I	Deficitar INC/ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Șerban Vodă bl.1,2,2B,3,2A; Str.Simion Șerban imob.nr.42/ 5 bl. +1 Imobil / 1 Șerban Vodă	Deficitar INC/ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Bd.C-tin Brâncoveanu bl.B3,B4,B5,B7; Str.Împaratul Traian bl.B11,B9,B8,B10/ 8 bl. / 5 Brancoveanu	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Bd.Alexandru Obregia bl.10-14,16; Str.Podarului bl.F1,F3; Str.Râul Mara bl.E1,M2; Str.Târnava Mică bl.M3; Str.Vatra Dornei bl.F5,A14,F2,E2,M1,E3,E5,F4,E4/ 16 bl. / 5 Zona II	Deficitar ACC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/13.00
	Str.Emil Racoviță bl.R23,R6,U3,I 13, R9; Str.D-tru Petrescu bl.S1,A15,A14; Str.Ornamentului bl.E7; Str.Raul Sadului bl.R22/ 10 bl.+ 1 Institutie / 3 Zona I	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.5B,E13,E14,R10,E12; Bd.Alexandru Obregia bl.O3; Str.Aliorului bl.E11; Str.Străduinței bl.O4,instituție/ 8 bl.+ 1 inst. / 5 Zona I	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17; Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10,PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/ 12 bl. / 6 Zona I	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str.Pridvorului bl.1A,4,6,5; Calea Văcărești bl.1B sc.A,B;1C,1D,1E,2A,2C,2B,3A,3C,3B,3E/ 15 bl / 1 Văcărești	Deficitar INC		17.10.2021/13.00
	Str.Drumul Găzarului bl.18,22,21,50; Șos.Giurgiului bl.4B,4A; Str.Raul Șoimului bl.25,46,26,47,27,28,49;Str.Spiniș bl.43,19 sc.1,2;101,105,104,48,100A,45,24; Str.Tătulești bl.103,44,100B,98/ 26 bl. / Spiniș	Deficitar INC		17.10.2021/13.00
	Str.Baltita bl.B18 sc.1+3,2; 19 sc.1; B19 sc.2,3; bd.C-tin Brâncoveanu bl.B15 sc.1,2,3+4; B16,B17 sc.1,2,3; B14 sc.1-4,5; str.Păduroiu bl.B24,B23 sc.1,2,3+4; B25,B22A; Str.Pomârla bl.B20 sc.1,2,3,4,5; B 21 sc.1,2,3; B22 Str.Secuilor bl.B17A/ 15 bl. / 6 Brâncoveanu	Deficitar INC		17.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.OD1,2B,2A,M1,OD2/ 5 bl. / Metalurgiei	Deficitar INC/ACC		17.10.2021/13.00
	Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13; Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 9 bl. / 7 Zona I	Deficitar ACC/INC		17.10.2021/13.00
	Bd.Alexandru Obregia bl.2A/ 1bl. / 2 A Metalurgiei	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
4	Str.C-tin Manescu bl.6-7,8,Comunitatea Musulmana; Str.Darstelor imob.nr.3; Str.D-tru Botez bl.Plomba12; Str.Nicolae Galea bl.10; Str.Pieptanari bl.5 sc.A,B; Str.Scarlat Otulescu bl.9; Str.Serban Voda bl.B3,11 sc.A;3A,2; Șos.Viilor bl.4AB,instituție/ 11 bl. + 1 Imobil + 1 Institutie / Pieptănari	Deficitar INC/ACC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/13.00
	Str.Huși bl.PA1,PA2; Șos.Olteniței bl.3,13,2,14,1,1,Parohie; Str.Tache Gheorghe bl.17/ 9 bl.+ 1 Imobil / 17 Dolhasca	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
4	Str. Cricovul Sărat bl. 10, 9, 8; Str. Mirea Mioara Luiza bl. 6, 7; Str. Nițu Vasile bl. 1V, 1, 3V, 8V, 9V, 2, 4V, 5V, 6V; Str. Secuilor bl. 4, 2, 5, 3, instituție/18 bl. +1 Instituție / 1 Nițu Vasile	Deficitar ACC	Parametrii deficitari ACC/ÎNC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	17.10.2021/13.00
	Str. Covasna bl. E15 sc.1+2,3; F12, F17, E14, E16 sc.1,2; F18, F16, F14, EF23 sc.1+3,2; E11, F13; bd. C-tin Brâncoveanu bl. C4B, V1A, E13, V4, V3, C4A; Str. Dorohoi bl. EF24, F15/ 19 bl. + 1 Instituție / 3 Zona II	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str. Laloșu bl. 6; Str. Padeșu bl. 9, 10 sc.1,2; 14, 15, 4, 5; Str. Ștefan Dumitrescu bl. 11 sc.1,2; 12, 13 sc.1,2; 8 sc.1,2,3; 3, 7 sc.1,2; Str. Stoian Militaru bl. 17/ 14 bl. / 2 Stoian Militaru	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Al. Niculițel bl. D4, P1, E4, E5, E6, P2; Str. Aliorului bl. D5; Str. Emil Racoviță bl. R3, R21, U2, I 11; Str. Straduinței bl. R4, R20, D6/ 14 bl. / 2 Zona I	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str. Cricovul Dulce bl. N21, 19V; Str. Donea Diana Alexandra bl. 19; Str. Mirea Mioara Luiza bl. N22, N23, N20, 33 sc.1,2+3; 7B, 20V; Str. Nițu Vasile bl. 36; Str. Secuilor bl. 34, 35, 23, N24, N25, 24/ 16 bl. / 4 Nițu Vasile	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str. Călinești bl. 81, 15, 14, 12, 13, 11; Șos. Giurgiului bl. 2B, 2A ;1; Str. Grădiștea bl. 87, 86; str. Tatulești bl. 20, 18, 84, 83, 82, 85/ 17 bl. / 6 Vifornița	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Str. Mitropolit Dosoftei imob. nr. 6; Str. Șerban Vodă bl. 13, 14, 15, imob. nr. 168/ 3 bl. + 2 Imobile / 2 Șerban Vodă	Deficitar INC		17.10.2021/13.00
	Str. Aliorului bl. R8; Str. Ornamentului bl. D7, E9 sc.1+2,3; E8; Str. Raul Sadului bl. A12, A11, R7; Str. Raul Târgului bl. D9, D8/ 9 bl. / 3 Bis Zona I	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
	Bd. Alexandru Obregia bl. R6, R1, R2, R4, R5, R14; Str. Covasna bl. E2, A2, A3, F3, F5, F2, A4, A5, E4, E1, F1, E3, F4 / 19 bl. / 1 Zona II	Deficitar INC		17.10.2021/13.00
	Str. Uioara bl. A12, A11, A14, A13 Str. Grădiștea bl. A10, A9; Str. Reșița bl. A4, A6, A2, A7, A3, A8, A5, A1/ 14 bl. / 1 Zona IV	Deficitar ACC		17.10.2021/13.00
5	Str. Toporași bl. 1/ 1 bl. / Modul Toporași	Opreire ACC/ÎNC	Lucrări înlocuire conductă rețea primară	25.10.2021/ 24.00
	Str. Buzoieni bl. M38, M39, M40, M41, M76, M77; Str. Cap. Anghelache Ivan bl. M29, M30, M31, M32, M33, M34; Str. Dumbrava Nouă bl. M78, M79; Str. Mărgeanului bl. M35, M36, M37; Str. Soldat Modoran Ene bl. M93A, M93B/ 19 bl. / 7 Mărgeanului	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	16.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Bârcă bl.M103, M105, M106, M107, M107A, M108, M160, M161, M179A, M186, M104; Str. Bărnova bl. M110, M 111A, M111B, M111C, M113B, M113C, M163, M164, M187; Str. Dumbrava Nouă bl. M109, M109A, M165; Str.Focșani bl.M181, M182, M188; Str.Iancu Jianu bl.M180; Str.Mărgeanului bl. M100, M101, M102; Str. Sold. Modoran Ene bl. M162, M169, M174, M179, M185, M191/ 36 bl./ 9 Mărgeanului	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	16.10.2021/23.00
	Str. Bărnova bl. M115, M116, M117, M118, M119, M120, M120A; Str.Crăișorului bl. M134B, M135A, M135B, M135C; Str.Dumbrava Nouă bl. M121, M122A , M133, M134A; Str.Sold. Ilie Mihail bl. M122B, M123A, M123B, M123C, M127, M128, M129, M130, M131, M132, M132A; Str. Mărgeanului bl. M112, M113, M114, M124, M125, M126/ 32 bl./10 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Petre Ispirescu bl. M137, M138, M140, M198, M198A, M199, M217, M210, M211, M212, M214, M215, M216, M213; Str. Cobadin bl. M200, M201, M202, M209; Str. Dumbrava Nouă bl. M141, M142, M197, M206, M207, M208A, M208; Str.Crăișorului bl. M136, M143A, M143B; Str. Iancu Jianu bl. M204, M205, M203/ 31 bl./ 11 Mărgeanului	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniță Cegan bl. P17, P24A, P25A, P26, P27; Cal. 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Șos. Panduri bl. P18, P19, P20, P21, P30, P31, P32, P33, institutie; Str.Ioviță bl. P24, P25 / 28 bl.+1 institutie/ 1 Panduri	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/23.00
	Șos. Panduri bl.P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A; Str. Ioviță bl. P13, P13A, P14, P12, P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4; Str. Buturugeni bl. P1C, P1D; Str. Gârbea Ion bl. P2C, P2B/ 27 bl./ 2 Panduri	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Petre Ispirescu bl. 49; Cal. Rahovei bl. 57, 57A, 59, 67; Str.Sg. Ghe. Iorga bl. 53, 53A, 55, 55A, 59A, 59B; Al. Bărbătești bl. 58; Str. Sg. Ghe. Donici bl. 65, 71/ 14 bl./ 1 Rahova	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Bârcă bl. M184, M189, M190, M194; Cal. Rahovei bl. 31, 37, 43 -43A, 43B, Vila Lungu Smaranda; Str. Focșani bl. M178, M183, M193, M195, M196; Str. Iancu Jianu bl. M176, M177, M192; Str. Petre Ispirescu bl. 40, 41, 42A, 42B, 47/ 21 bl.+1 imob/ 2 Rahova	Deficitar ACCÎNC		16.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Cal. Rahovei bl. 10A, 10B, 16, 20A, 20B; Str. Modoran Ene bl. 10C; Str. Probeagului bl.25; Al. Rădășeni bl. 14, 17, 19, 22, 27, Imobil Dan Alexandru/ 12 bl.+1 imob./ 3 Rahova	Deficitar ACC/INC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	16.10.2021/23.00
	Cal. Rahovei bl. 11, 11A, 13, 28, 26, 30, 30A, Imobil Ioniță; Str. Cap. Ilina bl. 11B, 13A; Str. Oltina bl.23, 27, 28, 28B; Str. Pecineaga bl. 23A, 23B, 25, 26, 28A, 28C, 29C; Str. Sg. Scarlat bl.12; Str. Slt. Popa bl. 13B, 13C, 15, 15A, 15B ; Str. Vicina bl.29, 29A, 29B, 32, 33, 37, 38/ 34 bl.+1imob./ 4 Rahova	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Cal. Rahovei bl. 44, 44A, 52, 66; Str. Dumitrescu Vasile bl.66C; Str. Dunăvăț bl.63, 66D, 45A, 45B, 45C; Str. Frecăței bl.35; Str. Malcoci bl. 36, 45, 46; Str. Pictor Dan Mihail bl.62, 67; Str. Pictor Lecca bl. 66E; Str. Sălaj bl.34, 62A, 62B; Str. Telița bl.66A, 66B, 67A, 70, institutie / 24 bl.+1 institutie / 6 Rahova	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Calea Ferentari bl. 70A,70B,70C, 117, 117A, 119 A, 119B, 119D;Str. Dunavaț bl. 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 61A, 65; Șos. Sălaj bl. 50A, Str. Telita bl. 66A, 116, 119C,120, 121, 122A, 122B, 52A, 56; Aleea Pricopani bl. 51/ 27 bl./ 1 Sălaj	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Str. Cartojani 53A, 55A; Str. Dunăvăț bl. 49C, 49D, 49E, 51A; Str. Pecineaga bl. 46, 47A; Al. Sălaj bl. 47, 48, 49, 50, 55, 53/ 14 bl./14 bl./ 2 Sălaj	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Petre Păun bl. 69D, 69C; Str. Sg. Turturică bl.70A, 70B; Str. Șos. Sălaj bl. 68, 69A 69B/ 7 bl./ 3 Sălaj	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Cal. Ferentari bl. 125, 123, 124, 124A, 126; Șos. Sălaj bl. 58A, 126A, 128B; Str. Tulcea bl. 126B/ 9 bl./ 4 Sălaj	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Spătaru Preda bl. 97A, 129,129A; Cal. Ferentari bl. 126B, 95, 96, 97, 129B/ 8 bl./ 6 Sălaj	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Maria Cuntan bl. S40, S42, S43, S44;Str. Aurel Ciurea bl. S41; Str. Samuil Vulcan bl. S45/ 6 bl./ 3 Sebastian	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Str. Ileana Cosânzeana bl. S31, S35, S36; Str. Făt Frumos bl. S29; Str. Mihail Sebastian bl. S30, S32, S33, S34/ 8 bl./ 6 Sebastian	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Novaci bl. S9, S9A, S15, S23;Str. Mihail Sebastian bl. S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S20, S21; Str. Dumbrava Nouă bl. S16, S17, S18, S19, S22/ 20 bl./ 7 Sebastian	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Str. Cobadin bl. P14, P19A, P19; Str. Făt Frumos bl. P6, P12, P11A, P13, P15, P16; Str. Ileana Cosânzeana bl. P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11; Str. Petre Ispirescu bl. P1A, P6/ 18bl./ 1 Petre Ispirescu	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Novaci bl. P55, P52; Str. Dumbrava Nouă bl. P3, P47; Str. Moțoc bl. P48, P56, P53, P54, P55; Str. Elev Popovici Nicolae bl. P51, P49, P50/ 12 bl./ 2 Petre Ispirescu	Deficitar ACC/INC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	16.10.2021/23.00
	Str. Sg. Maj. V. Topliceanu bl. P42B, P42A; Str. Sg. Maj. Nedeleanu bl. P40; Str. Petre Ispirescu bl. P22B, P22C, P22; Str. Moțoc bl. P21A2, P21A1; Str. Dumbrava Nouă bl. P22A, P21B, P25, P41; Str. Cobadin bl. P21C1, P21C2, P24; Str. Popovici Nicolae bl. P42/ 16 bl./ 3 Petre Ispirescu	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Novaci bl. P78A, P60, P57, P61, P65; Str. Dorneasca bl. P78, P58, P62, P59, P63; Str. Lacul Plopului bl. P75/ 11 bl./4 Petre Ispirescu	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Mihail Sebastian bl. S4, S5; Str. Sg. Major Nedeleanu bl. P76; Str. Conțești bl. P83; Str. Dorneasca bl. P79, P80; Str. Dorneasca 7A institutie / 7 bl.+1 institutie/ 5 Petre Ispirescu	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P33, P34, P35, P39; Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31, P32, P38, P36, P38A/6 Petre Ispirescu/ 10 bl./ 6 Petre Ispirescu	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Lacul Plopului bl. P64; Str. Dorneasca bl. P72; Str. Vasile Topliceanu bl. P66, P67; Str. Petre Ispirescu bl. P71A, P72B/6 bl./ 7 Petre Ispirescu	Deficitar INC/ACC		16.10.2021/23.00
	Cal. 13 Septembrie bl. 48, 48A, 50, 52-54, 56, 58, 60, 60-62; Str. M. Cioranu bl. 66, 68, 70/ 12 bl./ 1/13 Septembrie	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Sirenelor bl. 117; Str. Sabinelor bl.113, 115, 119, 121; Cal. 13 Septembrie bl. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129; Str. Tudor Vladimirescu bl. 131,133,135/ 22 bl./ 2/13 Septembrie	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str.Uranus bl. U8, bl. 53; Str.Ion Creangă bl. 87, 89, 91, institutii; Cal. 13 Septembrie bl. 55-57, 59-61, 63, 65-67, 69, 71, 73-75, 77ABC,79,81, 83, 85/ 17 bl.+2 institutii/ 3/13 Septembrie	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Zamfir Olaru bl. 81C, 79; Str.Alex Locușteanu bl.77A, 77B, 77C, 77D, 80; Cal. Ferentari bl. 75, 75A, 83, 83A; Str. Vedea bl.82; Str.Tutunari bl. 76ABC, 76, 90, 90AI, 90AII; Cal. Rahovei bl. 72, 72A, 73, 81A, 81B/ 22 bl./ 2 Ferentari	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Tutunari bl.87A, 87B; Str. Str. Năsăud bl. 84,130, 86D, 86C, Cămin Militar; Cal. Ferentari bl. 94; Str. Vedea bl. 86A, 86B, 87E, 91, 92, 93A, 114; Str. Zamfir Olaru bl. 78, 86E, 87C, 87D/ 18 bl.+1 imobil/ 3 Ferentari	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Str. Baltagulului - institutie; Str. Nabucului Nr.18 - institutie /2 institutii / Năbucului	Deficitar INC		16.10.2021/23.00
	Șos.Panduri bl. A, AC, C, D, instituții/ 4 bl.+2 institutii / MFA Panduri	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
5	Str. Nic. Paulescu bl. 59 A / 1 bl. / Modul Paulescu	Deficitar ÎNC	Parametrii deficitari ACC/INC din cauza manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice	16.10.2021/23.00
	Str. Doina bl. 12, 17, 18; Str. Sg. Constantin Mușat bl. 14, 16; Str. Sg. Maj. Florea Blejan bl. 13, 15; Str. Spătaru Preda bl. 11, 19 / 9 bl./ Doina	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Malcoci bl. 38, 39, 40; Al. Pricopani bl. 7,8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36; Str.Al. Sălaj bl. Z4, Z5, Z10, 15, 21, 37, 41; Str.Al. Vicina bl. 1, 2, 3, 6, 9/ 30 bl./ Vicina	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Bd. Libertății bl. 102, 103, 104; Bd. Națiunile Unite bl. 104, 105, 106, 107, 108, 108A, 109, 110; Spl. Independenței bl. 101; Str. Sapiinței bl. 103A/ 13 bl./ 103A	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Pecineaga bl. 17C, 23, 24; Str. Cap. Ilinca bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A; Str. Cap. Preda bl. 3E, 19; Str. Soldat Croitoru bl. 2, 3, 4, 8, 9, 9A; Str. Lt. Cămpănu bl. 18, 18A, 18B, 15, 15A; Str. Soldat Ion Cindea bl. 22, 21B; Str. Slt. Popa bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2; Str. Amurgului institutie / 28 bl.+1 institutie/ Soldat Croitoru	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Șos. Alexandriei bl. 1, 12, imobil; Al. Costinești bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Str. Pucheni bl. 2, 3/ 13 bl.+1 imob./ Garoafei	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Dumbrava Nouă bl.M17, M28, M80, M81, M82; Str.Caporal Mischă Petre bl.M18, M19, M20, M22; Str. Modoran Ene bl. M91, M92, M94; Str.Caporal Ivan Anghelache bl. M21, M25, M26, M27; Str.Mărgeanului bl.M23, M23A, M24 / 19 bl./ 6 Mărgeanului	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Str. Măgurei bl. D1; Șos. Giurgiului bl. A, H1, H2; Str. Ștefan Vodă imobil Decu Aurel; Str. Verigei bl. 1, 2, Z 3, Z5/ 8 bl.+ 1 imob./ 1 Giurgiu	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/23.00
	Șos. Giurgiului bl. 5, 6, 7; Str.Toporași bl. 15; Str. Podul Giurgiului bl. 17, 18/ 6 bl./ 6 Farado	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Vigoniei bl. 10, 10Turn, 14Turn; Str. Podul Giurgiului bl.9, 14/ 5 bl./ 9 Farado	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Vigoniei bl. 1, 8, 15; Al. Podul Giurgiului bl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13; Str. Giurgiului bl. 16/ 15 bl./Giurgiu - Farado	Deficitar ÎNC /ACC		16.10.2021/23.00
	Cal. 13 Septembrie bl. T1B, T1C, T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl. T4, T5, T6/ 9 bl./ Tudor Vladimirescu	Deficitar ÎNC		16.10.2021/23.00
	Str. Dobrun bl. M57, M58; Str. Glicinelor bl. M51, M52, M53, M55; Str. Buzoieni bl. M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74; Str. Topolnița bl. M44, M45, M54; Str. Mărgeanului bl. M49, M50/ 19 bl./ 8 Mărgeanului	Oprire ÎNC	AVARIE pe circuitul secundar de ÎNC	18.10.2021/10.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Ion Manulescu bl.123, 12B, 131, 124, 129; Str. George Calboreanu bl. 125, 126; Str. Odgonului bl. 134, 132; Str. Moinești bl. 134A, 130, 127/12 bl./ 3A Placare	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Bd.Uverturii bl. C1, C2, C3, R1, R2A; Str. Apeductului bl. C4A; Str. Veteranilor bl. C4B, C4C, C8; Al. Arheologilor bl. C6, C5, C9, C7; Șos.Virtuții bl. R2, R3, R4, R4A/17 bl.+1 instituție / 1 Virtuții	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Intr.Crainicului bl. Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14; Str.Mohorului bl.139, 137, 138, 143, 145A, 141; Str.Cărăbușului bl.145; Str.Valea Lungă bl. 140, 144, 142, 139A, instituție /19 bl.+1 instituție/ 9 Placare	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Cetatea de Baltă bl. M23, M23A, M24; Str. Dreptății bl. M22, M22A, Str. Dezrobirii bl. M25, 23; Bd. Iuliu Maniu bl. 20, 21, 22/10 bl./ 5 Desișului	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd.Iuliu Maniu bl. E sc.A+B, E1, D, F, G/5 bl./ 15 Păcii	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Calea Giulești bl. 6,10,11Turn; Str. Finta bl. 7, Str.Finta nr. 4 Imobil, Str.Finta nr.5 Imobil; Str.Tabla Butii nr.50 Imobil, Str.Tabla Butii nr.80 Imobil/4 bl.+4 imobile / 10 Giulești	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Zorelelor bl. 8A, 9A, M10, M11, M12, M13, 43S14, 44S14, 45S14; Str. Răsăritului bl.M9; Str. Timonierului bl. 16A, 40S14, 41S14; Bd. Iuliu Maniu bl. 10A, M14, OD16, 16C; Str. Centurii bl. M15, M16B, Str. Cupolei bl. 42S14/20 bl./ 4 Placare	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Estacadei bl. N14, 81, 82, N15, N25; Str.Brădișului bl. N16; Str.Aragonitului bl. N17; Str.Aleșd bl.N18, N20, N22, N23; Str.Apusului bl.N21, N19; Str.Ghirlandei bl.64, 78, 79, 80; Str.Floarea Roșie bl.65; Str.Partiturii bl. 66/20 bl./ 10 Aragonitului	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl.60, 61, 62, 63, 64, 63A, 70, 72; Str. Zboina Neagră bl.69; Str. Ceahlău bl. 66, 67, 68, 71,73; Str. George Vâlsan bl. 65, 65A; Str.P.Stoian nr. 4 – imobil/16 bl. + 1imobil / 3 Crivina	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Vintilă Mihăilescu bl. 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 80; Str. Zboina Neagră bl. 74, 81; Str. Olănești bl. 76A, 83; Str. Ceahlău bl. 75, 76, 82; Cal. Crângași bl. 45, 46, 47, 48, 49, 50; Str. Pădureni bl.51, 52, 52A, 53A, 53B, 53C, 8D/31 bl. / 4 Crivina	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Porumbacu bl. 30, 31, 33, 34, 35, 86, 87; Str. Olănești bl. 38, 43; Str. Ceahlău bl. 26 sc.1, 27, 28, 29, 32, 38A, 39; Str.9 Mai bl. 24, 25, 25 bis, 36, 37; Str. Fraților bl. 85; Cal. Crângași bl. 42, 26 sc. 3, 40, 41, 43A, 84; Str. Zboina Neagră bl. 88; Str. Vintilă Mihăilescu bl. 42A/30 bl. / 5 Crivina	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Calea Giulești bl. 7, 8; Str. Prunari bl. 9; Str. M. Odobesti nr.6 Imobil; Str.Haltei nr.25 Imobil; Str. N. Oncescu nr. 52 Imobil; Str.N .Oncescu nr. 50 Imobil Cal. Giulești bl 3, 4+4 ANEXA,3 ANEXA; Str.Alion imobil Nr.87, Str.Izbanda imobil Nr.50 /6 bl.+6 imobile/ 7 Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Calea Giulești bl. 1, 5; Str.George Vlăsan bl. 2/3 bl. /1 Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	B-dul Constructorilor bl. G19- 20, H2, J3, G17- 18, G16, J1, J, H31, 29, 33, 21; Str. Rușetu bl. G15, G14, G13,H1/15 bl. / J Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	B-dul Constructorilor bl. A3, A4, G4, G7, G2, G30, G5, G6, G12, F2, G10, G1, G9; Str. Craiovei bl A5; Str.Rușetu bl. A1, A2, G11, G8, instituție /18 bl.+1 instituție / G3 Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Calea Giulești bl. A, B20, B, B19, D2, E2, B21, D1, B3, C, B2, B1 /12 bl./ B Giulești	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Prunaru bl 6, 7, OD5; Calea Giulești bl. Z1, Z2, Z3,OD5, OD4/8 bl. / Prunaru	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Bd. Constructorilor bl. 17, 18, 19, 20, 20A, 44; Str. Mehadii bl. 22, 21; Str. Nucșoarei bl. 41, 42, 15A ICEM; Cal. Crângași bl.15 ICEM, 16/13 bl. / 1 Crivina	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str. Saidac bl. 12 ICEM, 12A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36; Str. Nucșoarei bl.13, 31, 32, 37, 38, 39, 40; Cal. Crângași bl. 2 ICEM, 3 ICEM, 4A ICEM, 5, 6-7 ICEM, 8 ICEM, 10, 9 ICEM, 11 ICEM, 13 ICEM; Str. Mehadii bl. 1 ICEM, 4 ICEM/33 bl. /2 Crivina	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.9 Mai bl. 10 A, 11B, 20A, 22A, 23A; Cal. Crângași bl. 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19A; Cal. Giulești bl. 11A, 12A, 13A, 14A/14 bl. / 7 Crivina	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str. Ceahlău bl. 102A, 104, 103, 106; Str. Oncescu Nicolae bl. 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 114 ; Str. Mehedinți Simion bl. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102, 113, 116, 117; Str. Vălsan George bl.109, 107, 108; Str. Porumbacu bl.89; Str. Preoteasa G. bl. 96, 97, 115, 115A, 118 /33 bl./ 8 Crivina	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Cal. Crângași bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11A, 11B, 12, 13, 20, 21; Cal.Crângași – Falciu bl. 19A, 22, 22A; Str. Ceahlău bl. 14, 15 Sc.A, 19; Str. Filimon Nicolae bl. 15, 16, 17, 18 ;B-dul Constructorilor bl.8/25 bl. / 9 Crivina	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Str.Ghirlandei bl.D1; Str.Apusului bl.D2, D3, D4, M5; Str.Lacul Zănoaga bl.M6, M7, M8, M9/9 bl./ 15 Apusului	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str. Roșia Montană bl.17, M20, O1A, O1B; Bd. Iuliu Maniu bl. 18, 19; Str. Dreptății bl. O2, O3; Str. Dealul Țugulea bl. M18, O1C/10 bl./ 3 Dreptății	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.E, G, G2, C1, C, E1, B; Str.Apusului bl.F; Str.Mărgelilor bl.A1, A2, 303, 304; Str.Eftimie Croitoru bl. 302, 309; Str.Bogdan Stan Șerban bl.305, 306, 307, 311; Str.Apele Vii bl.308, 310, 312/21 bl./ 1 Indesirii	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.H, I, J, K, 38, 39, 40, 41, G1; Intr.jarului bl.52; Str.Apusului bl.42, M26, M27; Bd.Iuliu Maniu bl.G, G2/14 bl./ 2 Indesirii	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Valea Lungă bl. 19, 21, 22; Al. Moinești bl. 20, 14, 15, 16, 18; Str.Mohorului bl. 17; Str.Vistiernicul Stavrinis bl. 135A/10 bl./ 11 Liniei	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Mălinului bl.3, 4, 12BIS; Str.Roșiorii De Vede bl.F6; Str.Murguța bl.10, 8, 9, 7, 11; Str.Viforului bl. 12,13/11 bl./ 12 Liniei	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Lujerului bl.1A; Str.Cupolei bl.2A, 2B, 102; Str.Agigea bl.102A; Str.Basmului bl.103; Str.Timonierului bl.104, 104A/8 bl./ 13 Liniei	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Ghirlandei bl.N1, N5, N5A, 43(acc din SC 12/13), 44(acc din SC 12/13), 45, 46; Str.Mărgelilor bl.N2, N3; Intr.Flotei bl.N4; Str.Maratonului bl.N6; Str.Castra Nova ,Casa Ilie; Str.Apusului bl.47, 48, 49, 69, 70, 71, 50/ 18 bl.+1 imob. / 12 Maratonului	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Apusului bl. N27, N28, N29; Str.Mărgelilor bl.N30, N31, N32, N34, N35, N36; Str.Petrărești bl.N33, N37; Str.Lac Zănoaga Cămin 1, 2, 3; Str.Ghirlandei bl. 72, 73, 74, 75, 76, 77/20 bl./ 11 Mărgelilor	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Iedului bl.149A, 149B; Str.Bărsănești bl.150, 151, 154, 156, 157, 159, 50; Str.Vistiernicul Stavrinis bl. 152, 153, 153A, 155, 51, 53, 54, 55A, 53A, 54A; Str.Oboga bl.155A, 160; Str.Ierbii bl.158; Bd.Iuliu Maniu bl.3, 2A, 2B, 1; Str.Băbești bl. 52, 52/28 bl./ 1 Placare	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str.Valea Lunga bl. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 148A; Str.Vistiernicul Stavrinis bl.1, 2, 3, instituție; Intr.Hanul Ancuței bl.147A, 148, 146, 147A+B; Bd.Iuliu Maniu bl. 4; Bd. Iuliu Maniu – instituție /15 bl.+2 instituții / 2 Placare	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 5P, 6P, 7P, 8P; Str. Moinești bl. 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206/12 bl. / 3 Placare	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Bd. Iuliu Maniu bl. 17, 17A, 18P, 22A, 22B; Str. Lujerului bl. 22C, 100; Str. Cupolei bl. 105, 106; Str. Vagonetului bl. 101/9 bl./9 bl./ 5 Placare	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 22B/1 bl./ 5A Placare	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P, Complex Leu, Liceul Tudor Vladimirescu, U.M 02296, A.M.A/7 bl.+4 instituții/ 6 Placare	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Cupolei bl.108; Str.Basmului bl.108A; Drumul Timonierului bl.1, 2, 113C, 113D, 109, 111, 111A, 111B; Al.Poarta Albă bl.109A, 110, 110A; Str.Centurii bl. 112, 113, 113A; Str.Azurului bl. 113B, U.M.ZM 2 /17 bl.+1 instituție/ 7 Placare	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Azurului bl.114A, 118A; Str.George Calboreanu bl. 115, 119, 120, 122; Str.Răsăritului bl.116, 117, 118, 1, 4C, 5C, 6C, 7C; Str.Velei bl.2, 3 /16 bl./ 8 Placare	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd.Iuliu Maniu bl.A, A1, A2, B, C; Str.Valea Cascadelor bl. A3, A4/7 bl./ 14 Păcii	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Politehnicii bl. 6, 3bis, 3, 2, 9, 8, 4, 5A; Str.Baia de Arieș bl. 1, 7, 11A+B, 10-10A, 5B, 13, 12/15 bl./ 2 Politehnicii	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Păraluțelor bl. P22, P32, P45, P28, P41, P29, P42, P35, D5; Str.Tufănelelor bl. P23, P31, P36, P24, P30; Str.Piscul Crăsani bl. P43, P40, P34, P33; Str.Călinei bl. P38, P37, P39/21bl. / 2 Roșu	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Dreptății bl. O4, O10; Str. Roșia Montană bl. O5, O7, 29, 30, 32; Str. Dezrobirii bl. O8, O8A, O9, 27, 33; Str. Cetatea de Baltă bl. O6, O7, 28, 31/16 bl./ 4 Roșia Montană	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Dezrobirii bl. P3, P4, P6, P14; Str. Cetatea de Baltă bl. P5, P10, P11, P13, P15; Str. Dreptății bl. P7, P8, P9, P12; Bd. Uverturii bl. O14, O14A, O116 BL./16 bl/ 6 Roșia Montană	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Arinii Dornei bl. M28, M29, I8, I4, I7, I3, I9, I6, M27, M30; Str.Arieșul Mare bl. A32, I11, I12, I10, I5, A31, A34, A33; Al. Politehnicii bl. I1, I2/20 bl. / 1 Uverturii	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd.Uverturii bl. M23; Al. Cetățuia bl.M17, M19, M18, M24, M22, M21, M20; Bd.Iuliu Maniu bl. M16, 13, 13A-a, 13A-b, 14/13 bl./ 2 Uverturii	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Cetățuia bl. 25/I, 25/II; Str. Fabricii bl. 25/III, 25/IV, 25/V, 15E-D-F, 15G-H, 15C BIS, 15 C BIS; Bd. Iuliu Maniu bl. 15A, 15B, 15C/12 bl. / 3 uverturii	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Veteranilor bl. M6, M16, 6, 7; Bd.Uverturii bl. M8, 11; Str.Dealul Țugulea bl. 8, 12, 13, 14, 15, 16/12 bl./ 2 Veterani	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Apeductului bl.D1A1-D1A2, D2B, D2A; Str. Dealul Țugulea bl. D2, D3, D6, G1, G4, G5; Str. Orșova bl. D3A, D4, D5; Șos. Virtuții bl. R5A, R5B; Str. Veteranilor bl. R5C/15 bl. / 3 Virtuții	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Str. Apeductului bl. E1A, E7, E5A+B; Str. Dealul Țugulea bl. E1B, E1C, F1; Str. Dreptății bl. E2, E3, E4, E5, E6, F2; Str. Orșova bl. F4, F5/14 bl./ 4 Virtuții	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Virtuții bl. R11A, R11B, R11C, R11C, R11D, R11E, R11F, R12, R12A, R13/10 bl. / 5 Virtuții	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Dealul Țugulea bl.G2; Șos.Virtuții bl.G3, R6A(sc.1+2) R6A(sc.3+4)/4 bl./ 7 Virtuții	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Dealului bl.F6, F8, F9, F10; Str.Dreptății bl.F6; Str.Orșova bl. F3/6 bl./ 8 Virtuții	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd.Dezrobirii bl.23, 24, 25, 26, 27, 33; Str.Cetatea De Balta bl.28, 31;Str.Roșia Montana bl.29, 30, 32 /11 bl./ SC4/5	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Cernișoara bl. 56, 57, 59, 60;Str.Partituri bl. 61, 62 /6 bl./ SC 6/7	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd.Iuliu Maniu bl. 34, 35, 36, 37; Str.Floarea Rosie bl.51, 56, 54, 55, 58, 67, 68; Str.Cernișoara bl.L /12 bl./ SC 8/9	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Ghirlandei bl.64, 78, 79, 80; Str.Partituri bl.66; Str.Estacadei bl.81, 82, N14; Str.Floarea Roșie bl.65/9 bl./ SC 11	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Ghirlandei bl.72, 73, 74, 75, 76, 77/6 bl./ SC 14	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Preciziei bl. P+1, F1BIS, F2, F3, F1, F4, instituție /6 bl.+1 instituție / ICPB	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Mărgelilor instituție, instituție /2 instituții	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd. Iuliu Maniu bl. 12A	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Lavandei bl.P29, P30, P33, P34, P35, O12C; Str.Grințieșului bl.P31, P32, P38; Str. Ghirlandei P36, P37, P39, N13; Str.Estacadei bl.P40, P41; Str.Cernișoara bl.O12, O11; Str.Valea Cerbului bl.N12; Str.Partituri bl.63 /19 bl. / 8 Ghirlandei	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str.Dobreni bl.P22, P23; Intr. Pitulicii bl.P24, P25, P26, P27; Str.Lavandei bl. P28; Str.Cernișoara bl. O12, O13; Str. Dezrobirii bl.P17, P19; Str.Cernișoara bl. P18, P20; Bd.Uverturii bl. P21, P16/14 bl./ 7 Lavandei	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Bd.Timișoara bl. B2, B3, B4, B5, H4; Str. Drumul Taberei bl. I; Intr. Drumul Taberei bl. E1, E2, F, G4, H, K; Intr. Aviator Caranda bl. J, L; Bd. Vasile Milea bl. B1/15 bl./ Răzoare	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Intr.Drumul Taberei bl.E1,E2, F,G, H; Str.Aviator Caranda J; Str.Băiceni bl. A3,B4; Str.Mihaela R. Marcu bl. B5; Drumul Taberei bl. A1, A2, B3, D1, D2; Str.Poiana Cîmpina bl. A5,A6,A7, A8; Str. Poiana Mare bl. B6,B7, B8,B9; Bd.Vasile Milea bl. A, B, C, A4, B1, B2; Bd.Timișoara bl. H1, instituție /29 bl.+1 instituție/ MFA	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Al. Bistra bl. E1, E2, E3; Str. Marcu Mihaela Ruxandra bl. 107, 108, C5, C7; Str. Drumul Taberei bl. C2, T8; Str.Poiana Sibiului bl. C4, E25, MC1, MC2; Str. Sibiu bl. T9; Bd. Timișoara bl. 106A, 106B, C6/17 bl./ 1/1	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. T1, T2, OD3; Str. Pravăț bl. P4, P5, P6, Z5, Z6, Z34, Z35/10 bl. / 2/2	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. T3, T4, T5, T6, OD4; Str. Pravăț bl. P7, P8, P9/8 bl./ 3/2	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Al. Dumbrăvița bl.MIIB8/4,28,T8,229, 12 (ITM); B-dul Timișoara bl.229 BIS,T10,35,P15,P14,35,34,P13,36/14 bl./ 6/2	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Str. Poiana Cerna bl. E26, E27, E6; Str. Poiana Vadului bl. OD8; Bd.Timișoara bl. A, B, C, D, E, F, G, H/12 bl./ 7/2	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Al. Boteni bl. D46, M51; Str. Drumul Taberei bl. M33, M35, M37, M39, M40 bis; Al. Lunca Cernei bl. D47, D48, M52; Str. Romancierilor bl. C14; Bd.Timișoara bl. D44,M50; Al. Valea Viilor bl. A53, D49, D50, M34, M36, M38, M40/19 bl./ 9/4	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Al. Ariniș bl. A40, OD1; Al. Câmpul cu Flori bl. C17A, C17B, D24, D25, D26, D27, OD2; Str. Drumul Taberei bl. C15 C16, 417C; Al Lunca Cernei bl. A36; Al Lunca Siretului bl. A39/14 bl./ 10/4	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Bd.Timișoara instituții; Drumul Timonierului instituție; Str. Bostanilor instituție (ICTB), bl. C13, C14, instituții / 2 bl. + 9 instituții / Nefamilisti	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Al. Ariniș bl. A39C; Al. Crăiești bl. AD41; Bd.Timișoara bl. D35, M42; Al. Dealul Măcinului bl. A41, A44B, 451, 452, D33, D34; Al. Lunca Siretului bl. A39B; Str. Valea Ialomiței bl. A43, C10, C11, D28, D30,D31, D32, 417D, M41; Al. Zvoriștea bl.A42, D29/22 bl./ 11/4	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Al. Câmpul cu Flori bl. M49A, M49B; Al. Crăiești bl. A47, D41, D42; Al. Dealul Măcinului bl. A44, D37, D39, D40, M43; Al. Lunca Siretului bl. A45, A46, D38, D43, M45A, M45B; Bd. Timișoara bl. C12, D36, M44, M45, M46/21 bl./ 12/4	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Timisoara 71 bl M47;Al. Câmpul cu Flori bl. A48, A49, A50, A51, M48, M49; Al. Lunca.Cernei bl.A52; Bd.Timisoara bl. C13A, C13B, C13,/11 bl./13/4	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Al. Băiuț bl.A19, D13, D14, M30, M31, M32; Al. Parva bl. A20, A21, D12; Str.Drumul Taberei bl. C7, 519, 521; Str.Valea Argeșului bl. M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523 bis, 523, M21, M22, M23/23 bl./ 5/5	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Parva bl. D23B, D17, D18; Al. Timișul de Jos bl. A23, A24, A25, A26, A30, D15, D16; Al. Timișul de Sus bl. A29; Str. Valea Argeșului bl. A22; Str. Valea Ialomiței bl. A32, A33, D19; Str. Valea Oltului bl. A27, A28, A31, C9 /19 bl./ 7/5	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Băiuț bl. A34, C7 bis, C36, M29,M29BIS; AL.PARVA BL D23,A35 ;C37; Str. Drumul Taberei bl., C8; Str. Valea Ialomiței bl. C18A+B, D20, D21, D22/13 bl./ 8/5	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Arutela bl. D1, M16; Al. Potaia bl. A17, A18, M14; Al. Callatis bl. A15, A15 bis, A16, D2, D8; Str. Drumul Taberei bl. C2, M13, M15, M17, M18, M19; Str. Râul Doamnei bl. C3, C4, M20 , instituție;Str. Valea Argeșului bl. D11, M12; Al. Valea Bujorului bl. D9, D10/23 bl.+1 inst./ 2/6	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Callatis bl. A14, A14A, A14B, A14C; Al. Istru nr. 2 imob. bl. A3, A14D, P2, P3, P4;Al. Potaia bl. M4, P1, instituție; Al. Râmnicel bl. M6; Al. Sadova bl. A2; Prel. Ghencea bl. C5, C6, M2, M3, M5, instituție; Str. Râul Doamnei bl. M1/19 bl.+ 2 instituții / 3/6	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Callatis bl. A9, A10, A11, A12, instituție;Al. Istru bl. D7; Al. Salciei bl. D5; Prel.Ghencea bl.D4, M7; Str. Valea Argeșului bl. A6, A7, A8, C1;Str. Valea Oltului bl. A4, A5, M9, M10, instituție; Al. Valea Salciei bl. D6, M8 /18 +2 instituții / 4/6	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Cetatea Histria bl. A2, A3, A4, D1, D2, MIIB8/15, MIIB8/16, MIIB8/14; Al. Topoloveni bl. A1, TD2, TD4, TD6, B11; Str. Drumul Taberei bl. TD1, TD3, TD5, TD42, TD43, TD44, TS37, TS38, TS39, TS40, TS41; Str. Delinești bl. 729 A; Str. Pașcani bl. 728, instituție / 26 bl.+1instituții / 1/7	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. 701B, R1, R2, R3, TS7, TS8, TS9, TS10; Str. Peștera Scărișoara bl. 701A, B16B; Str. Segarcea bl. A11, A12, A13, A14, B13, B14; Str. Târgu Neamț bl. A15, A16, A17, A18, 715A,715B, B16A, MIIB8/2, MIIB8/1, TS30, TS31, TD 27, TD 28, TD 29/33,Instituție/30 bl.+ 1 inst./ 2/7	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Drumul Taberei bl. A7, A8, A9, A10, TD14, TD15, TD16, TD11, TD12, TD13; Str. Pașcani bl. TD33, TD32, TD34, TD35, TD36, TD49; Str. Peștera Scărișoara bl. MIIB8/3; Str. Târgu Nemț bl. B36, B37, D3, D4, D9, MIIB8/4, MIIB8/5, MIIB8/6, TD25, TD26; Str. Topolovăț bl. TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24/35 bl./ 3/7	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Str. Cetatea Histria bl. MIIB8/13; Str. Delinești bl. A5, B35, TD45, MIIB8/11, MIIB8/12; Str. Drumul Taberei bl. A6, 727A, R4, R5, R6, TD47, TD48, TD46; Al. Pașcani bl. 728B, D5, D6, D7, D8, MIIB8/7, MIIB8/8, MIIB8/9, M9, MIIB8/10; Str. Târgu Neamț bl. B31, D10, R7, instituție /18 bl. +2 instituții 4/7	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. OD1, OD2, TD18; Str. Râul Doamnei bl. TD5, TS1, TS3, TS2, TS4; Str. Valea lui Mihai bl. TD6, TD7; Al. Vlăsiei bl. M1, M2, M3/13 bl./ 1/7'	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Brașov bl. A11, D6; Str. Chilia Veche bl. A7, A8, A9, TD16, TD17; Prel. Ghencea bl. R3, R4; Str. Valea Călugărească bl. A6, A10, A10A, D4, D5, Z1, Z2, Z3, Z4; Str. Valea lui Mihai bl. 6, A3, A4, D1, D2, G, TD11, TD12, TD13, TD14; Str. Valea Roșie bl. A5, M4, M5, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9/36 bl./ 2/7'	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Prel. Ghencea bl. A1, A2, A12, D3, R1, R2, TS9, TS10; Str. Râul Doamnei bl. TS8; Str. Valea Călugărească bl. E1, E2, E3, Str. Valea lui Mihai bl. D1, D2, A3, A4, TD11, TD12, TD13, TD14 - /20 bl./ 3/7'	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Brașov bl. 716, 717, 718, 719; Str. Chilia Veche bl. 710, B11; Str. Drumul Taberei bl. 714, 713, 715; Str. Valea Călugărească bl. 3, 2, 1, 4, 8, 720, 7 instituție; Str. Valea Roșie bl. 60, 61, 62/1 instituție +18 bl./ 4/7'	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. 801, 802, 803, F5, OS4, Z43; Str. Țincani bl. F6, F7, F12, F13, OS3, Z18, Z19, Z44; Al. Valea Prahovei bl. 825, 825B; Str. Obcina Mare instituție /16+1 instituție / 1/8	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. F2, Z33, Z36, Z37; Str. Obcina Mare bl. A2, A3, F3 OS2; Str. Obcina Mică bl. A4, A5; Str. Râul Dorna bl. A1, F1, Z47, Z48; Str. Sibiu bl. E22, E23, OS1/17 bl./ 2/8	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Compozitorilor bl. Z38, 10S14, 6S14, 5S14, G9, G10, G11, G12, 4S14, F17, OD5, E21; Str. Sibiu bl. E33, Z32, 813; Str. Obcina Mică bl. Z31; Bd. 1 Mai Complex Rezidențial Drumetuș bl. / 3/8	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Compozitorilor bl. E20, ODF14, OD15, OD Z20, OD Z21, OD Z22, OD Z28, 821, 822, Z45; Str. Obcina Mare bl. Z25, Z26, Z27; Str. Țincani bl. 823, 824, E32, Z23, Z24; Al. Valea Prahovei bl. 9S14/19 bl./ 4/8	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Str. Drumul Taberei bl. 1S14, 2S14; Al. Obcina Mică bl. Z29; Str. Râul Dorna bl. Z30, Z46; Str. Sibiu bl. H1, H2, H3, H5, 3S14, 4S14, 15S14, 16S14, 17S14, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z18/25 bl./ 5/8	Deficitar ACC/INC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Str. Bozieni bl. 830, 830B, 832, 833, 834; Al. Compozitorilor bl. 1, 2, 3, 4, 12, F8, F11; Al. Valea Prahovei bl. 831, 7S14, 8S14; Bd 1 Mai bl.12 /16 bl./ 6/8	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. A1, A2; Al. Haiducului bl. A3, A4/4 bl./ MAN	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Cara Anghel bl. B9, C43, C49, C50, C55, C57, C58, C56; Al. Compozitorilor bl. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9; Str. Gârleni bl. C44; Str. Sold. Lețea Gheorghe bl.C59; Str. Tolbei bl. C54; Str. Vlădeasa bl. C41, C42/22 bl./ 1/10	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Compozitorilor bl. C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17; Str. Vlădulescu Cristea bl. C20, C21, C22, C29, C30, C31 ; Str. Vlădeasa bl. C 32, C 33 /15 bl./ 2/10	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd. Ghencea bl.C66, C65, C64, C63, C24, C25, C26; Str.Gîrleni bl. C46, C72; Str. Sold. Lățea Gheorghe C70, C71, C47, C36, C60, C37, C35, C61, C69, C73, C74, C45; Str. Vlădeasa bl. C67, C77, C68, C75, C39, C34, C48, instituție; Str. Vlădulescu Cristea bl. C23, C62, C38; Str. Constantin Titel Petrescu bl. C40, instituție /32 bl.+2 instituții / 3/10	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Bd.Ghencea bl. C76, C87, C88A, C88B, C89; Str. Cara Anghel bl. C90; Str. Gârleni bl. C78, C79,C83, C84,C85,C86; Al. Meseriașilor bl. C80, C91, C92, C93, C94; Str. Sold. Lețea Gheorghe bl. C51, C52, C53, C81, C82/22 bl. / 4/10	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Poiana Cerna bl. E4, E5, Z4; Str. Sibiu bl. OD1, OD2; Bd. Timișoara (Bujoreni) bl. P1, Z1, Z2, Z3; Str. Valea Siretului bl. P2, P3/ 11 bl./SC1/2	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Valea Florilor bl. P10, P11; Str. Brașov bl. P12, OD5/4 bl./ SC5/2	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Brașov bl. E8, E9, E10, E11, E12,Z8; Al. Valea Florilor bl. E7, Z7, Z9, Z10; Str. Brașov bl. E13, E14, Z27; Bd.Timișoara bl. C6, T7/15 bl./ SC 6/2	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Pravăț bl. MIIb8/3, MIIb8/2; B-dul Timișoara bl.OD7, OD6, T9,12, instituție /6 bl.+1 instituție/ SC 7/2	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Al. Săndulești bl. Z11, Z12, Z13, Z14, Z15; Str. Romancierilor bl. E19, Z16, Z17, Z40;Bd. Timișoara bl. C3, OD8 /11 bl./ SC1/3	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00
	Str. Drumul Taberei bl. F4, GII/6, GII/7, GII/8, OS6; Str. Nera bl. F5, OD5; Str. Romancierilor bl. C4, MIIb8/17/9 bl./ SC2/3	Deficitar ACC/INC		16.10.2021/22.00

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Sector	Zone afectate	Agentul termic afectat	Cauza / Descrierea intervenției	Data/ora estimării punerii în funcțiune
6	Al. Săndulești bl. C1, E15, E16, E17, OD7; Str.Brașov.bl.1S14, 2S14, 3S14, F1;Bd. Timișoara bl.C2, F7, G2C8/13, G2C8/14/13 bl./ SC3/3	Deficitar ACC/ÎNC	Parametrii insuficienti de furnizare a agentului termic	16.10.2021/22.00
	Str. Brașov bl. OD1, Z132A, Z132B; Str. Crinul de Pădure bl. F2, G5, G6, G7; Str. Drumul Taberei bl. OS2, OS4, G11B4/3, G11B4/4, G11B4/5,F3; Str. Poiana Muntelui bl. OD3, instituție /14 bl.+1 instituție/ SC 4/3	Deficitar ACC/ÎNC		16.10.2021/22.00
	Splaiul Independenței Nr. 315-317 - instituție	Oprit ACC/ÎNC	Lucrare LOT în cămin CA10- DN 150	16.10.2021/24.00
	Str.Vistiernic Stavrinov bl. 55, 56; Str.Babești bl.57, 57A, Cămin Firos; Str. Apusului instituție; Str.Liniei bl.3-4, 15-16; Str. Trenului Nr.4 Unitatea Militara/6 bl.+2 imobile+1 instituție / 10 Liniei	Oprire ÎNC	Remediere AVARIE rețea secundară pe circuitul de ÎNC	20.10.2021/18.00
	Str.Valea Cascadelor bl. F1, I3, H3/3 bl./ Alcaz	Oprire ÎNC	Oprire pe ÎNC la cererea asociației de locatari	01.11.2021/08.00
	Str. Poiana Muntelui bl. OD3, instituție/SC 4/3	Oprire ACC/ÎNC	AVARIE Enel- lipsă alimentare cu energie electrică	18.10.2021/24.00

Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat.

Echipele Companiei Municipale Termoeenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor. Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici - SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoeenergetica București (CMTEB)S.A. Pentru punctele termice nemonitorizate SCADA (191) personalul CMTEB se deplasează periodic în teren în vederea efectuării verificărilor.

În cazul în care vă confrunțați cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apă caldă și/sau căldură, iar adresa dumneavoastră nu se regăsește în listele publicate pe site, vă rugăm să vă adresați **dispeceratelor de sector**, sau operatorilor call-center la numerele: **TELVERDE - 0800820002** (apel gratuit) și **0319442**, aflate la dispoziția dumneavoastră 24 de ore din 24, pentru înregistrarea sesizării și verificarea ulterioară a situației semnalate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne scuzați pentru inconveniențele pricinuite!

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442

Legendă:

ACC – Apă Caldă de Consum

ÎNC – Încălzire

Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DIRECTOR GENERAL

ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

DATA 16/10/2021 14:10:41

TELEFON 031.9442